

Co bychom měli zkontrolovat

Topná sezóna začíná oficiálně 1. října, řada domácností si však přitápí již nyní. Víme ale jak vypadají kotle a komíny po létě?

Během loňské topné sezóny, tedy od října 2016 do března 2017, došlo k 921 požárům způsobených komíny. Ze statistiky jasně vyplývá, že za převážnou většinu požárů komínových těles může nevyčištěný komín. Vloni to bylo v celých 83 procentech. Tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat.

Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo. V loňské topné sezóně došlo k 109 požárům od topidel. Nejčastější příčinou byla špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné, měl by komín i kotel prohlédnout odborník. Na základě zákona č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky, kterým nabyla účinnosti změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, která mimo jiné upravuje i oblast spalinových cest, měl by provozovatel topidla nechat minimálně jednou do roka spalinovou cestu nechat prohlédnout komíníkem. Komíny, na které jsou



připojeny spotřebiče paliv na pevná či kapalná paliva do 50 kW, by při celoročním provozu měly být vyčištěny min. 3x ročně. Komíny spotřebičů na plyná paliva by se měly čistit alespoň 1x ročně. Nové nařízení vlády je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami.

Sami si před topnou sezónou můžeme zkontrolovat, zda není spotřebič nebo kouřovod propálený, zda je kouřovod řádně upevněn, zda fungují uzávěry komínových dvířek, zda jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle, zda je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý a je-li zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace.