

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE

Úsek památkové péče

NAŠE Č. J. / ZNAČKA

VYŘIZUJE OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

V HOŘICÍCH DNE

MUHC-SU/7311/2018/VO

Bc. Jan Vodák

2. 5. 2018

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, jako orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost vlastníka kulturní památky obce Miletín, IČ 00271811, se sídlem náměstí K. J. Erbena 99, 50771 Miletín, obdrženu dne 15. 2. 2018, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci restaurování

meteorologického sloupu na pozemku č. parc. 1279/5, k. ú. Miletín,

který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 10463/6-5564,

spočívající v restaurování meteorologického sloupu s následujícími podrobnostmi:

- je navrhována demontáž vrcholové korouhve a čtyř zasklených vitrín, rozebrání pilíře a schodištvé základny,
- zhotovení nového základu pod sloupem je navrhováno provést jako základovou patku, na níž bude nasazena základová deska, které budou proarmovány betonářskou ocelí a kari sítěmi,
- před čištěním v místech silného zvětřalého povrchu je navrhováno lokální předzpevnění organokřemičitany,
- je navrhován mírný posun sloupu v návaznosti na přiléhající chodník,
- očištění kamene je navrhováno zbavením povrchu od nevhodných sekundárních doplňků nevyhovujících svou barevností a strukturou k okolnímu kameni a omytím tlakovou vodou či vodní párou,
- biosanace je navrhována biocidním roztokem a opláchnutím vodou,
- konsolidace je navrhována napuštěním degradovaných partií kamene prostředky na bázi esteru kyseliny křemičité,

Městský úřad Hořice

Úsek památkové péče

nám. Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice

tel.: 492 105 488
fax: 493 623 183

e-mail: vodak@horice.org
ID datové schránky: 247bzdz

www.horice.org

- osazování schodových desek je navrhováno po jednotlivých úrovních, vnitřní prostor pod pilířem bude dobetonován vždy do úrovně osazeného schodu; před dobetonováním bude po vnitřním obvodu stupně uložena separační folie z důvodu možného pozdějšího rozebrání,
- zpětná montáž sloupu je navrhována po vytvrzení základové desky za použití nerezových kotevních prvků a spon,
- spárování je navrhováno provést spárovacím materiálem zhotoveného z přírodních písků a hydraulického vápna
- plastické retuše je navrhováno provést umělým kamenem na minerální bázi probarveným ve hmotě anorganickými pigmenty; povrch doplňků je navrhováno plasticky strukturovat do podoby opracování originálního kamene,
- plastické retuše je navrhováno po vyzrání materiálu a povrchovém opracování lokálně barevně retušovat,
- hydrofobizace je navrhována na místech dešťového spadu (povrchy stříšky a schodišťových desek) nástřikem přípravku na bázi esteru kyseliny křemičité,
- repase dřevěných částí zasklených vitrín je navrhována slepením případně přebroušením a nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu v tmavě hnědém odstínu; kovové části je navrhováno zrevidovat, přebrousit dožívající nátěry, pasivovat počínající korodující místa a opatřit nátěrem kovářské černi; zrepasované vitríny budou osazeny zpět a spáry budou zatmeleny,
- repase vrcholové korouhve je navrhována demontováním korouhve, zbavením novodobého nátěru otryskáním jemnou vátinou, provedením protikorozního opatření zinkováním; povrchová úprava vrcholové korouhve je navrhována nátěrem černou kovářskou barvou v kombinaci se zlaceným kohoutem, hrotem střelky a písmeny znázorňujícími světové strany,

a vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, 3 a 6 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko formou samostatného rozhodnutí ve správním řízení:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého restaurátorského záměru „Meteorologický sloup v Miletíně. Restaurátorský záměr, zpracovatel: Bohdan Hlavatý, dipl. technik, datum: únor 2018“ je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** v rozsahu takto podané žádosti z a těchto základních podmínek:

1. Základ bude proveden tak, aby se neuplatňoval na vnějším vzhledu meteorologického sloupu.
2. Čištění kamenného materiálu bude provedeno pomocí vodní páry (vodní pára – kombinace naměkčení nečistot a mechanického čištění) nebo buničínovými zábaly vodou, lokální dočištění bude provedeno skalpely, mikrodlátky, mikropískováním měkkým abrazivem. K lokálnímu dočištění, především zčernalých krust, bude užito chemického procesu pomocí buničínových obkladů s hydrogenuhlíčanem amonným (sádrovcové krusty) a hydrogenfluoridem amonným (silikátový film). Před vlastním čištěním kamenného materiálu budou na nepohledových partiích meteorologického sloupu provedeny vzorky čištění kamenného materiálu, které prokáží, že způsob čištění odpovídá schválenému řešení; celkové čištění díla bude provedeno až poté, co budou vzorky čištění posouzeny v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Hořice, úsekem památkové péče, bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.
3. Zkorodované a nefunkční spojovací kovové prvky (kramle, vnitřní spojovací čepy) budou nahrazeny novými ocelovými nerezovými, přičemž jejich osazení bude realizováno tak, že budou zality do olova či minerálního tmelu. Nové kramle budou provedeny tradičním ručním kovářským způsobem

(nerezová ocel zpracovaná v ohni, nikoli za studena) a dále opatřeny nátěrem antikorozi barvou v grafitové černi.

4. Započetí prací vlastník oznámí s minimálně 7 denním předstihem Městskému úřadu Hořice, úseku památkové péče, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 19 Hořice, tel. 492 105 488, e-mail: vodak@horice.org, ID datové schránky: 247bzdz.

5. Do 30 dnů od fyzického dokončení restaurování předá vlastník kulturní památky prostřednictvím Městského úřadu Hořice, úseku památkové péče, Národnímu památkovému ústavu 1 paré závěrečné restaurátorské zprávy. Součástí této závěrečné restaurátorské zprávy bude i podrobná grafická dokumentace stavu originálu (zákres a rozdělení případných mladších a starších restaurátorských doplňků, lokalizování výrazných prasklin a mechanických poškození, kamenických doplňků, povrchových úprav a krust) a přiložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, přičemž jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:
Obec Miletín, IČ 00271811, se sídlem náměstí K. J. Erbena 99, 50771 Miletín

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

-

ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Hořice, úsek památkové péče, orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 15. 2. 2018 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné kulturní památce.

Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, oznámil účastníkovi řízení dopisem zn. MUHC-SU/3026/2018 ze dne 19. 2. 2018.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- restaurátorský záměr „Meteorologický sloup v Miletíně. Restaurátorský záměr, zpracovatel: Bohdan Hlavatý, dipl. technik, datum: únor 2018“,
- cenová nabídka obnovy a restaurování meteorologického sloupu na náměstí K. J. Erbena v Miletíně, zpracovatelé nabídky: Bohdan Hlavatý, DiS., Aleš Lánský, datum: 11. 2. 2018.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“). Písemné vyjádření bylo vydáno dne 27. 2. 2018 pod č.j. NPÚ-362/14724/2018 (Bc. et MgA. Táňa Šlězová) a Městskému úřadu Hořice, úsek památkové péče, doručeno dne 29. 3. 2018. NPÚ v tomto písemném vyjádření specifikuje předmětnou kulturní památku a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické hodnoty, dopad zamýšleného záměru na tyto dotčené kulturně historické

(památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí: „Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést.“. „Z hlediska zájmů státní památkové péče Národní památkový ústav, ú. o. p. v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést při zohlednění následující podmínky:

1. Nový betonový základ bude kopírovat půdorys památky, nebude přecházet nad úroveň okolního terénu a nebude se z blízkých ani vzdálených pohledů nijak uplatňovat. Tento základ bude zbudován včetně protivibrační clony, která uzpůsobí vlastnosti základu tak, aby do něj nebyly přenášeny nevhodné vibrace vznikající z blízké automobilové dopravy.
2. Konkrétní metody čištění budou voleny dle charakteru povrchů s minimalizací rizika poškození původního povrchu: pomocí základního oplachu vodou s mírným tlakem, biocidem, dále lokální dočištění skalpely, mikrodlátka, mikropískováním měkkým abrazivem vhodným k typu využití horniny a druhu krusty. K lokálnímu dočištění, především zčernalých krust, bude užito chemického procesu pomocí buničtinových obkladů s hydrogenuhličitanem amonným (sádrovcové krusty), hydrogenfluoridem amonným (silikátový film) s vhodnou koncentrací k typu horniny a krusty. V případě nedostatečného výsledku čištění výše uvedenými způsoby bude konzultováno lokální užití průmyslově vyráběné čistící pasty určené k restaurování. Konkretizace způsobu a definitivní míra čištění (zkoušky čištění v nepohledových partiích) bude nejpozději po základním očištění biocidem a oplachem konzultována se zástupci státní památkové péče (NPÚ, ÚOP v Josefově, MěÚ Hořice).
3. Zkorodované a nefunkční spojovací kovové prvky (kramle, vnitřní spojovací čepy) budou nahrazeny novými ocelovými nerezovými, přičemž jejich osazení bude realizované tak, aby bylo možné případně budoucí rozebírání a nepoškodilo originální kamenný materiál (zalití do olova, minerálního tmelu). Nové kramle budou provedeny tradičním ručním kovářským způsobem (nerezová ocel zpracovaná v ohni, nikoli za studena). Jejich povrchová úprava bude nátěrem antikorozi grafitové černi, popř. ponechány v kovu.
4. Plastické retuše a tmely na památce budou zajišťovacího charakteru, bude respektován typ užitého tvarosloví i povrchové opracování, včetně přirozené jemné sešlosti a dožilosti originálních povrchů.
5. Zahájení restaurátorských prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno NPÚ, ÚOP v Josefově, který bude zván rovněž na kontrolní dny svolávané v průběhu realizace. Počáteční kontrolní den bude svolán po demontáži díla a odhalení situace základu, a provedení zkoušek čištění (dle podmínky č. 2).
6. Bude vyhotovena závěrečná restaurátorská zpráva. Jedno pare závěrečné restaurátorské zprávy, včetně digitální verze na nosiči DVD nebo CD, bude předáno NPÚ, ÚOP v Josefově k archivaci nejpozději třicet dní od ukončení restaurátorských prací. Součástí závěrečné restaurátorské zprávy bude i podrobná dokumentace stavu originálu před zásahem, (vyznačení druhotných restaurátorských doplňků, výrazných defektů a destrukcí kamene, lokalizace nálezů krust apod.). Součástí dokumentace budou také výsledky a vyhodnocení všech provedených restaurátorských průzkumů a zkoušek restaurátorských technologií. Přiložená fotodokumentace bude zhotovena na fotografický papír, jednotlivé fotografie budou o rozměrech alespoň 10 x 15 cm“.

Závěrem pak písemné vyjádření obsahuje odůvodnění názoru NPÚ. K doporučeným podmínkám č. 1- 3 a 5-6 Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, uvádí, že tyto zohlednil a stanovil na jejich základě podmínky č. 1 až 5 uvedené ve výrokové části závazného stanoviska. Doporučení č. 4 Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, do podmínek výrokové části nepřevzal. Ačkoliv souhlasí s názorem uvedeným v písemném vyjádření NPÚ, že by provedení celoplošného tmelení pozměnilo tvarosloví a povrchové opracování, nicméně z předloženého restaurátorského záměru jednoznačně vyplývá, že dílo nemá být celoplošně tmeleno. Požadavek opatření nového základu protivibrační clonou uvedený v doporučení č. 1 Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, nemůže převzít do podmínky výrokové části, jelikož protivibrační opatření základu není předmětem žádosti. Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, k tomuto dále uvádí, že z předloženého restaurátorského záměru

nevyplývá, že by poškození základů bylo způsobeno pouze vlivem dopravy z blízké pozemní komunikace. K tomuto je nutné uvést, že různá opatření proti zamezení přenášení vibrací do základů staveb nebo i soch nelze stanovit bez konkrétních výpočtů, což souvisí i s konstrukčním a materiálovým řešením samotného základu. V případě, že by bylo z předloženého restaurátorského záměru zřejmé, že poškození díla a především základů je způsobeno vlivem vibrací z dopravy, bylo by vhodné návrh základů upravit, ale vzhledem k tomu, že odborná organizace nesporně návrh samotné opravy základu, nepřistoupil Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, ke stanovení takovéto podmínky.

K ohledání předmětné kulturní památky na místě samém Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, nepřistoupil, protože mu je stav v místě dostatečným způsobem znám z jiné úřední činnosti, a to pravidelných obhlídek v ORP Hořice.

Podle ustanovení § 38 správního řádu bylo účastníkovi řízení umožněno nahlédnout do spisového materiálu a podle ustanovení § 36 správního řádu navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání rozhodnutí. Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu pak Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, oznámil dopisem zn. MUHC-SU/5941/2018/VO ze dne 11. 4. 2018 účastníkovi řízení, že dle jeho názoru bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí, přičemž mu byla dána možnost se k těmto podkladům vyjádřit (se stanovenou tzv. pořádkovou lhůtou do sedmi dnů ode dne doručení dopisu). Tohoto svého práva účastníkovi řízení nevyužili.

Dále jsou součástí spisu výpis z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy, tedy písemnosti dokládající vlastnický vztah konkrétních osob k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí, jakož i prostorové vymezení těchto nemovitostí, informativní výpis z vyhrazené části aplikace Památkový katalog (<https://iispp.npu.cz>), tedy z otisku evidence kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Předmětná nemovitá kulturní památka meteorologický sloup, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 10463/6-5564, byla prohlášena rozhodnutím Ministerstva kultury č. j. 7938/1992 ze dne 10. 06. 1992.

Pískovcový meteorologický sloup se nachází ve východní části náměstí Karla Jaromíra Erbena v parkově upraveném prostoru. Předmětná kulturní památka sestává jednak z dvoustupňové základny a pilíře ukončeného kupolovitou stříškou, na které je osazena kovová korouhev s kohoutem a ukazatelem světových stran. Základna je čtvercového půdorysu, přičemž spodní stupeň je překryt stávajícím chodníkem z žulových kostek. Pískovcové bloky podesty jsou mezi sebou spojeny kovovými kramlemi. Patka pilíře má do stran vysazené pískovcové kvádry a na nárožích je zdobena geometrickými dekory. Dřík pilíře je členěn jednoduchými římsami na tři části. Střední část má na každé straně obdélné výklenky, v nichž jsou umístěny dřevěné skříňky v líci osazené kovovými prosklenými dvířky. Tyto skříňky jsou vybaveny meteorologickými zařízeními. Nad výklenky se nachází zuborezový dekor a v horní části dříku pak jsou vysekány maskarony symbolizující čtyři roční období.

Z hlediska zájmů státní památkové péče se jedná o kulturně historicky hodnotný meteorologický sloup vybudovaný ve dvacátých letech minulého století, který je dokladem stavebního vývoje, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně drobné technické architektury první třetiny dvacátého století, a pro tyto své hodnoty je kulturní památkou ve smyslu zákona o státní památkové péči. NPÚ ve svém písemném vyjádření ke kulturně historickým hodnotám předmětné kulturní památky uvádí následující: „*Meteorologický sloup z první třetiny 20. století je hodnotnou technickou*

památkou, sloužící k mapování meteorologických údajů a povětrnosti. Zároveň je dílo též cenným uměleckým kamenosochařským objektem a dominantou, která zhodnocuje prostor centrálního náměstí Miletína“.

Tolik k památkovému zhodnocení předmětné kulturní památky.

Po projednání věci došel Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, k závěru, že výše uvedené zamýšlené práce jsou přípustné za splnění pěti podmínek, které byly stanoveny s ohledem na zachování kulturně historických hodnot předmětné kulturní památky a to v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů. Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, konstatuje, že restaurování meteorologického sloupu je z hlediska zájmů státní památkové péče žádoucí, neboť stav díla, zejména jeho základová část, je nevyhovující a při neřešení této situace by došlo k jeho poškození. Celkem lze tedy říci, že při splnění stanovených podmínek budou provedením zamýšlených prací zachovány kulturně historické hodnoty meteorologického sloupu. Podmínky byly stanoveny v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, shledává provedení nového základu žádoucím, protože stávající základ již není dostatečně únosný a ve střední části dochází k propadu základových desek, čímž je ohrožena stabilita předmětné kulturní památky. Ovšem aby nebylo narušeno celistvé a estetické působení uměleckého díla, nesmí se nový základ nijak pohledově uplatňovat, jak je i požadováno podmínkou č. 1.

Podmínka č. 2 ukládá před zahájením plošného povrchového čištění kamenného materiálu díla provést zkoušky čištění, které prokáží, že způsob provedení odpovídá schválenému způsobu restaurátorského zásahu (tj. dochází k dostatečnému čištění a zároveň nedochází k nadměrné ztrátě povrchové modelace kamenného materiálu). Tato podmínka je stanovena s ohledem na stav díla a charakter zvolených technologických postupů, které mají značný vliv na výsledné estetické působení díla a zároveň také na jeho životnost a stav kamene, jelikož nevhodné čištění může rozrušit strukturu kamene natolik, že dochází k jeho degradování anebo urychlení degradace povrchu kamene. Dále Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, konstatuje, že v předloženém restaurátorském záměru není koncipováno lokální dočištění zčernalých krust a silikátových filmů, k čemuž NPÚ ve svém písemném vyjádření uvádí, že *„Kombinace několika druhů čištění je požadována z důvodu nalezení ideálního způsobu provádění těchto prací, které budou šetrné ke kulturní památce a zároveň ji v dostatečné míře zbaví poškozujících nepropustných filmů a krust“*, přičemž Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, se s tímto názorem ztotožňuje a s ohledem na znění doporučení č. 2 písemného vyjádření NPÚ stanovuje v podmínce č. 2 tedy provedení lokálního dočištění krust za pomoci buničínových obkladů s hydrogenuhličitánem amonným a silikátových filmů pomocí hydrogenfluoridem amonným.

Podmínka č. 3 reaguje na stav kovového spojovacího materiálu, který je zkorodovaný, přičemž v jeho okolí dochází k rozrušování kamene, čímž je ohrožena stabilita celého meteorologického sloupu. Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, z tohoto důvodu považuje za nezbytné nahrazení těchto dožilých prvků za nové ocelové nerezové, aby byla lépe zajištěna stabilita pilíře. Stanovené provedení osazení spojovacích kovových prvků způsobem zalití do olova nebo minerálního tmelu umožní případné budoucí rozebrání bez poškození originálních částí předmětné kulturní památky. Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, dále shledává, že v zájmu zachování věrohodného působení uměleckého díla je nezbytné, aby nové kramle, jež se budou pohledově se uplatňovat, byly zhotoveny tradičním ručním kovářským způsobem a byly opatřeny antikoročním nátěrem v grafitové černi.

Takovéto nové doplňky budou odpovídat uměleckořemeslnému charakteru díla, čímž se lépe zapojí do celkové kompozice kulturní památky a nebudou představovat rušivé prvky.

Vzhledem k tomu, že se zamýšlené práce nesporně dotýkají kulturně historických hodnot dotčené kulturní památky meteorologického sloupu, a s ohledem na skutečnost, že současná platná právní úprava neomezuje dobu platnosti vydaného závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči a rovněž s ohledem na výše citované doporučení NPÚ, stanoví Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, podmínkou č. 4. povinnost oznámit předem zahájení prací, aby na toto oznámení mohl reagovat a následně provádět dozor (viz § 28 odst. 2 písm. g) zákona o státní památkové péči). Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, tuto informaci o zahájení prací rovněž neprodleně poskytne NPÚ, aby tento následně mohl reagovat provedením dohledu (viz § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona) v jejich průběhu.

Podmínka č. 5. upravuje předání závěrečné restaurátorské zprávy odborné organizaci státní památkové péče, tedy NPÚ. V obecné rovině toto vychází z ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přičemž zvolený způsob Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, stanoví z následujících důvodů. Hlavním důvodem je určení doby, do kdy má být závěrečná restaurátorská zpráva předána. Dalšími pak fakt, že Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, takto zajistí kontrolu splnění jím stanovené podmínky a zároveň mu to umožní provést si pro vlastní další úřední činnost kopii závěrečné restaurátorské zprávy, kterou následně v originále předá NPÚ. Obsah závěrečné restaurátorské zprávy v základní rovině stanoví ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., tedy přímo právní předpis, Městský úřad Hořice, úsek památkové péče, pak podmínkou pouze toto ustanovení na základě doporučení NPÚ uvedeném v předloženém písemném vyjádření konkretizoval.

Formu samostatného rozhodnutí ve správním řízení pak závaznému stanovisku podle § 14 odst. 1 památkového zákona Městský úřad Hořice, úsek státní památkové péče, přisoudil s ohledem na ustanovení § 44a odst. 3 památkového zákona, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 památkového zákona je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které není příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Městský úřad Hořice, úsek památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to v souladu s ustanovením § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet podle § 40 odst. 1 písm. a) správního řádu den následující po dni, kdy bylo toto rozhodnutí doručeno. Doručení písemnosti upravuje § 23 a § 24 správního řádu, který stanoví, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží u Městského úřadu Hořice nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb.

Jestliže si adresát uložené rozhodnutí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí k vyzvednutí u Městského úřadu Hořice nebo v provozovně provozovatele poštovních služeb připraveno, nevyzvedne, považuje se rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu za doručené posledním dnem této lhůty (od tohoto dne běží v tomto případě lhůta pro podání odvolání).

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který rovněž stanoví přednostní doručování dokumentů prostřednictvím datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do své datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

O odvolání proti tomuto rozhodnutí rozhoduje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče. Odvolání se v souladu s ustanovením § 86 odst. 1 správního řádu podává u Městského úřadu Hořice, úseku památkové péče.

Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a v souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

U P O Z O R N Ě N Í

Upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 9 odst. 4 památkového zákona povinen toho, komu kulturní památku předává k provedení její obnovy, **uvědomit, že věc je kulturní památkou**. Doporučujeme, aby osoby provádějící řešené práce byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska.

V souvislosti s **restaurováním kulturní památky**, které je řešeno tímto závazným stanoviskem, dále upozorňujeme na ustanovení § 14 odst. 8 památkového zákona, podle kterého obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, mohou provádět pouze fyzické osoby - držitelé povolení k restaurování (v příslušné specializaci) vydaného Ministerstvem kultury.

Dále upozorňujeme, že stavební činnost bude prováděna na **území s archeologickými nálezy**. Z této skutečnosti vyplývají pro stavebníka (investora) následující povinnosti dané památkovým zákonem:

§ 22 odst. 2 cit. zákona: „*Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.*“.

Na základě uvedeného upozorňujeme na povinnost stavebníka učinit oznámení Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1, tel.: 257 014 300 - ústředna, oznameni@arup.cas.cz, datová schránka ID fxcng6z).

Gabriela Vaňkátová
vedoucí stavebního úřadu

Rozdělovník

účastníci řízení

Obec Miletín, IČ 00271811, náměstí K. J. Erbena 99, 50771 Miletín (datová schránka ID yncbcrg)

na vědomí

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově (datová schránka ID 2cy8h6t)