

Městský úřad Hořice

Odbor životního prostředí
náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice
tel.: 492 105 463 , e-mail: melnykova@horice.org

Zápis z povodňové prohlídky, konané dne 12.5.2015 na vodním toku Bystřice

Přítomni:

Povodí Labe, s.p. Hradec Králové, středisko Jičín - Ing. Marcela Marešová, Zdeněk Sobota
MěÚ Hořice, vodoprávní úřad - Ing. Kateřina Melnyková, Ing. Aleš Kodydek
MěÚ Hořice – Mgr. Natalja Karpovičová

Zástupci obcí

Město Miletín - Bc. Miroslav Nosek, starosta
Obec Rohoznice – Miloš Nosek, starosta
Obec Jeřice – Miroslav Rygl, zastupitel
Obec Cerekvice nad Bystřicí – Milan Tobolka, starosta

MILETÍN

Bystrý potok

- Povodí Labe upozorňuje na nepovolené lávky
- během pochůzky evidovány skládky dřeva a ukládání rostlinného materiálu na pravém břehu

opatření: Město Miletín vyzve zahrádkáře k odstranění skládek a zveřejní zákaz dalšího ukládání veškerého materiálu na březích potoka a přilehlých pozemcích (může způsobit zhoršení odtokových poměrů, nebezpečí odplavení materiálu při povodních a ucpání koryta níže po toku)

ROHOZNICE

- v úseku pod jezem (od jezu k lávce) **zjištěna závažná závada v toku:** sediment v korytě, koryto zúženo o cca 1/2

opatření: Povodí Labe závadu odstraní do konce roku 2015

- v úseku pod mostem na pozemku vpravo zjištěna skládka kamenů

opatření: obec vyzve majitele pozemku k odstranění kamenů

HOŘICE – DOUBRAVA

Údolí Bystřice (jez Doubrava – Svatogothardský jez – Loskotův jez)

- stromy z lesních pozemků popadané do koryta

opatření: vodoprávní úřad zorganizuje ve spolupráci s Ing. Sehnoutkem (MěÚ Hořice, státní správa lesů) pochůzku, při které bude zjištěn rozsah škod; následně budou osloveni vlastníci pozemků a vyzváni k odstranění popadaných stromů



Digitálně podepsal
Jiří Kopáček, RNDr.

HOŘICE – BŘEZOVICE

Most přes Bystřici (silnice Březovice – Chvalina), směr po toku

- podél pravého břehu navezený val – pravděpodobně odpad ze stavby (suť, hlína, kameny)
- výška cca 1 m, šířka 1 – 2 m

opatření: vodoprávní úřad se pokusí zjistit původce, případně osloví vlastníky pozemků a vyzve je k odstranění valu

JEŘICE

Projednány předem zasláné dotazy:

- protipovodňová opatření – zcela v režii obce (projektová dokumentace, realizace, následná péče); lze řešit přes dotační tituly vypsané krajským úřadem
- meliiorace – jsou součástí pozemku; podklady možné zkusit dohledat na Povodí Labe, středisko Jičín (vzhledem k rekonstrukci až cca v srpnu)
- čištění toku – Povodí Labe bude nadále sledovat nánosy u sjezdu pod mostem
- hloubení toku – není plánovaný žádný zásah do toku (hloubení, narovnání, ...)

CEREKVICE NAD BYSTRICÍ

Formanka

Starosta předal vodoprávnímu úřadu požadavek do zápisu z povodňové prohlídky včetně fotodokumentace:

„V příloze jsou doloženy fotografie stavu rybníčního potoka „Formanka“ v Třeboveticích vyfotografované dne 10.5.2015. Bahno v korytě dosahuje průměrně cca 80 cm výšky, místy dokonce až 125 cm výšky. Kamenné stěny koryta jsou na mnoha místech staticky rozrušeny a hrozí jejich zřícení včetně sesunutí okolního terénu. Na několika místech již k zřícení došlo. Rybníční potok „Formanka“ v Třeboveticích již zdaleka není schopen plnit svoji původní funkci a to ochranu života a zdraví obyvatel a jejich majetku proti povodním. Stav koryta se díky neprováděné údržbě neustále zhoršuje.

Žádáme, aby správce toku konal ve smyslu navržené nápravných opatření vodoprávním úřadem (když vlastník je úředně neznámý), ve smyslu § 4 písm. e) vyhlášky č. 178/2012 Sb., a žádáme vodoprávní úřad, aby zahájil řízení za účelem uložení opatření k odstranění závad díla a do doby než si předběžnou otázku totožnosti vlastníka vyřeší, ustanovil správce toku tím, kdo má nápravná opatření provést (§ 59 odst. 5 vodního zákona).

Most přes Bystřici (pod obcí)

- **zjištěna závažná závada v toku:** nátrž na pravém břehu + 1 ks podemleté olše

opatření: Povodí Labe závadu odstraní

Zapsala: Ing. Kateřina Melnyková